


Комплектація відповідає міжнародним стандартам ДСТУ ІЕС

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна з'єднувальна 1 кВ 4ПСт 1 (ПСт 1) (4...240) (Cable joint 1 kV 4PST 1 (PST 1) (4...240))
термоусаджувальна для з'єднання силових кабелів до 1 кВ, з бронєю або без броні з
пластмасовою ізоляцією

Муфта 4ПСт 1 стандартна комплектація



1. Стрічка ПВХ
2. Дріт заземлення
3. Гільза 4-х болтова
4. Манжета на гільзу
5. Герметик-заповнювач міжфазного простору
6. Труба-захисний кожух
7. Клей-розплав
8. Кабель

№	Перелік комплектуючих	4ПСт 1 4-16	4ПСт 1 25-50	4ПСт 1 70-120	4ПСт 1 150-240
1	Манжета для ізолювання гільзи 13/4x2,2 (100мм), покрита клеєм-розплавом, шт	4			
2	Манжета для ізолювання гільзи 25/10x3,3 (150мм), покрита клеєм-розплавом, шт		4		
3	Манжета для ізолювання гільзи 40/10x6,6 (150мм), покрита клеєм-розплавом, шт			4	
4	Манжета для ізолювання гільзи 48/12x6,6 (150мм), покрита клеєм-розплавом, шт				4
5	Труба захисний кожух 48/12x 6,6 (300мм), шт	1			
6	Труба захисний кожух 60/16 (70/18*)x6,5 (600мм), шт		1		
7	Труба захисний кожух 85/25 (115/30*)x5,5 (625мм), шт			1	
8	Труба захисний кожух 115/25 (130/30*)x5,5 (625мм), шт				1
9	Герметик-заповнювач (чорний), шт	1	1	1	1
10	Стрічка ПВХ, шт	1	1	1	1
11**	Гільза з'єднувальна 4-х болтова, шт	4	4	4	4
12	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1	1
13	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1	1
14	Упаковка, шт	1	1	1	1
Вага брутто (не більше), кг		1,5	1,6	1,72	1,96
* При комплектації гільзами зі зривними болтами					
** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без гільз або гільзами під опресування або гільзами зі зривними 4-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом					

ДЛЯ МУФТИ: 4ПСтб 1

КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕННЯ, ДОДАТКОВІ ПОЗИЦІЇ ДЛЯ БРОНЬОВАНОГО КАБЕЛЮ

Паяна система приєднання заземлення	Кіль-ть	Непаяна система приєднання заземлення	Кіль-ть
Припій ПОС-30, кг	0,04	Пружина постійного тиску	2
Жир паяльний (25 г), шт	1	Контактна терка	2
Дріт заземлення	1	Дріт заземлення	1